


## 应用

- 电路板
- 集成电路(IC)封装测试
- 电子元器件包装
- 敏感元件
- 光学仪器
- 医药、仓储
- 有机材料、金属材料、复合材料
- 各类产品的真空包装封存

# RHI Series




## 湿度指示卡(HIC)

Humidity Indicator



湿度指示卡是用来快速判别特定密封包装内的湿度情况，以便确认包装内的湿度是否符合产品包装的要求。

湿度指示卡使用方式，是透过相应圆圈内的颜色变化来迅速显示密封包装后的湿度指数；若圆圈内的颜色为棕色，表示包装内的湿度尚未超过该湿度范围，若圆圈内变为蓝，表示包装内的湿度接近该湿度指数。具可逆及不可逆款式。



## 选型/订购资讯 ※ 可依据客户需求订制

Model	范围	类型(订购时请选择)	包装
RHI-6	10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60%	可逆 / 不可逆	250张/罐
RHI-4	10 - 20 - 30 - 40%	可逆 / 不可逆	200张/罐
RHI-3-50	30 - 40 - 50%	可逆 / 不可逆	200张/罐
RHI-3-15	5 - 10 - 15%	可逆 / 不可逆	200张/罐
RHI-3-60	5 - 10 - 60%	可逆 / 不可逆	200张/罐

\*可逆：当湿度下降后，即会恢复为原本的干燥色

\*不可逆：当湿度下降后，不会恢复为原本的干燥色